

Акт проверки общежития

МУП «Метроэлектротранс»
г. Карамь, ул. Сибирский тракт, д. 46
на готовность к работе в 2019-2020 учебном году

Составлен «29» августа 2019 года.

Год постройки здания 1980 г. процент износа 30%

Юридический адрес: г. Карамь, ул. Жардубова, д. 8

Фамилия, имя, отчество руководителя Тамяев Асран Тамяевич

Проверка проведена комиссией в составе (с указанием ФИО, должности):

Рыбакиной Мариной Александровны, начальник ЖЭУ

Агеева Лидии Семеновны, каменщик

Замкова Рашия Харисовича, начальник АХО

По результатам проверки и оказания консультативной помощи установлено следующее:

1. Ограждения территории (полное, частичное, отсутствует, с повреждениями и др.) частичное

2. Освещение территории (полное, частичное, отсутствует, с повреждениями и др.) полное

3. В рамках проведения капитального, текущего, косметического ремонта общежития выполнены следующие работы (наименование работ, место выполнения): реконструкция первого и третьего этажей, замена отопительной системы, замена электропроводки 4 этажа, замена деревянных окон на пластиковые оконные блоки

Работы выполнены на общую сумму: _____

4. Состояние энергосберегающих систем (рабочее, не рабочее, аварийное, в стадии ремонта и др.):

а) сетей наружного водопровода рабочее

б) наружных тепловых сетей рабочее

в) наружных электрических сетей рабочее

г) внутренних электрических сетей рабочее

д) внутренних сетей отопления рабочее

е) внутреннего холодного водоснабжения рабочее

ж) внутреннего горячего водоснабжения не рабочее

з) внутренних сетей канализации рабочее

и) системы вентиляции рабочее

к) наличие водонагревателей имеются, 13 штук

5. Условия проживания:

Количество комнат для проживания 117

Количество проживающих студентов 40

Количество квадратных метров в комнате на 1 проживающего 6 м²

6. Наличие помещений общего пользования (имеется, отсутствует), их состояние (хорошее, после ремонта, требуется ремонт), оснащение оборудованием:

– комнаты для самостоятельных занятий отсутствует

– комната для отдыха отсутствует

– комната воспитателя имеется

– кабинет врача отсутствует

– процедурная отсутствует

– изолятор отсутствует

– кухня (наличие шкафов, электрической плиты, холодильника, микроволновки, чайника, стола, стульев, моек и др.) имеется

– санитарный узел для девочек (наличие кабинок и дверей на них) имеется,

13
– санитарный узел для мальчиков (наличие кабинок и дверей на них) имеется,

11
– душевые комнаты для мальчиков и девочек имеется, для девочек - 5,
для мальчиков - 4

7. Оборудование и оснащение жилых комнат, состояние оборудования и другого инвентаря (хорошее, ветхое, требует замены, недостаточное количество шт.), наличие маркировок, в том числе на уборочном инвентаре, наличие инвентарных номеров):

– шкафы для одежды (по числу проживающих) имеется, 117 шт.

– тумбочки (по числу проживающих) имеется, 247

– стулья (по числу проживающих) имеется, 247

– мягкий инвентарь (одеяла, подушки, матрасы) имеется, 247

– освещение жилой комнаты от (количество) 167 светильников с энергосберегающими, светодиодными или лампами накаливания, наличие защитных колпаков (количество отсутствующих защитных колпаков)

8. Вид охраны (тревожная кнопка, домофон, видекамера, кодовый замок, вахтер, сторож, профессиональная охрана, организация, осуществляющая охрану) 4 видекамеры, вахтер - 4, имеется ЧОП

– видеонаблюдение (общее количество камер): 4

9. Обеспечение пожарной безопасности:

– наличие пожарной сигнализации, ее техническое состояние имеется

В работе составили

– наличие и достаточность:

- Огнетушителей 8 шт.
- Защитных масок имеются

– наличие планов эвакуации при пожаре нового образца 6 штук, их достаточность достаточно

– не захламленность путей эвакуации, их количество не захламлены, имеются 3 запасных выхода

Замечания и предложения:

требуется капитальный ремонт туалетов и кабин

Заключение комиссии о процессе подготовки (готовности) общежития к новому учебному году на дату посещения: готово

Члены комиссии:

Л.С. Агеева
Р.Л. Зинков
М.А. Рыбалкина